



**INSTRUCTIVO VISUAL DE MANTENIMIENTO**

# **VERIFICACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL**

**SYNCHRO / CHRONOS**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                | IM-ELE-0002 |
| <b>Área</b>                  | ROTURA      |
| <b>Especialidad</b>          | Eléctrico   |
| <b>Versión</b>               | 1.0         |
| <b>Total de pasos</b>        | 5           |
| <b>Tiempo total estimado</b> | 58 minutos  |

## **Termografía (Con energía)**

Escanear contactores y borneras con cámara térmica para detectar puntos calientes por falsos contactos antes de desenergizar.

**▮ Tiempo estimado del paso: 8 minutos**

Este paso no tiene fotografía.

## **Aislamiento (LOTO)**

Cortar energía general del tablero. Validar "Cero Energía" en las barras principales con multímetro.

 **Tiempo estimado del paso: 5 minutos**

Este paso no tiene fotografía.

## **Reapriete de Borneras**

Repasar el ajuste con destornillador en las borneras de 24VDC (señales/sensores) y salidas de potencia 380V.

**▮ Tiempo estimado del paso: 25 minutos**

Este paso no tiene fotografía.

## **Limpieza y Ventilación**

Aspirar polvo del interior. Desmontar y lavar (o reemplazar) las mallas de los ventiladores extractores del tablero.

 **Tiempo estimado del paso: 10 minutos**

Este paso no tiene fotografía.

## **Hermeticidad (Prensaestopas)**

Revisar que las glándulas de ingreso de cables por la base estén apretadas para mantener el grado de protección IP69K.

**▮ Tiempo estimado del paso: 10 minutos**

Este paso no tiene fotografía.