

IM-PTAR-0001 - SACAR Y CARGAR PROGRAMA BACKUP DE HMI SIEMENS

Equipo: HMI

Área: PTAR

Especialidad: PTAR

Versión: 1.0

Objetivo

GENERAR BACKUP

EPP requerido

Casco, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, Protección auditiva

Herramientas

PERILLERO

Repuestos / materiales

USB FORMATEADO Y LIMPIO

Riesgos y controles

Atrapamiento - Aplicar bloqueo LOTO y colocar guardas
Energía eléctrica - Bloquear, etiquetar y verificar ausencia de tensión
Golpes y cortes - Usar guantes y herramientas adecuadas
Ruido - Usar protección auditiva
Químico - Usar EPP según SDS


□ **Tiempo total estimado: 10 minutos**

Procedimiento paso a paso

Paso 1: ENTRAR AL MENÚ

INGRESAR AL MENÚ DE MANTENIMIENTO Y SELECCIONAR LA OPCIÓN "PARAR RUNTIME"


□ **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 2: ENTRAR A CONFIGURACIÓN DE HMI

AL DESPLEGARSE LA INICIACIÓN DEL HMI ELEGIR LA OPCIÓN " SETTINGS"


Tiempo estimado: 1 min



Paso 3: INGRESAR AL MENÚ DE PUESTA EN MARCHA

AL DESPLEGARSE EL MENÚ ELEGIR LA OPCIÓN "SERVICE & COMMISSIONING"


⏱ Tiempo estimado: 1 min



Paso 4: INGRESAR AL MENÚ BACKUP

AL SALIR LA PANTALLA ELEGIR LA OPCIÓN "BACKUP" Y LUEGO "NEXT"


Tiempo estimado: 1 min



Paso 5: SELECCIONAR EL USB PARA BAJAR EL BACKUP

ELEGIR EL USB UTILIZADO Y VER QUE EN EL ESTADO DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRE EN VERDE


▮ Tiempo estimado: 1 min



Paso 6: GENERAR BACKUP EN EL USB ELEGIDO

EN ESTE MENÚ VER QUE LA PRIMERA OPCIÓN ESTE MARCADA, PONER EL NOMBRE Y DARLE A LA OPCIÓN "CREATE"


🕒 **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 7: TERMINO AL GENERAR BACKUP

SE ABRIRÁ UNA PANTALLA DE CARGA Y AL TERMINAR ELEGIR LA OPCIÓN "OK"


▮ **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 8: CARGAR PROGRAMA DE USB A HMI

SEGUIR LOS MISMOS PASOS HASTA LA OPCIÓN 4 Y AHÍ ELEGIR LA OPCIÓN "RESTORE" Y DARLE "NEXT"


🕒 **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 9: ELEGIR USB DE CARGA

ELEGIR EL USB CORRECTO Y DARLE "NEXT"

Tiempo estimado: 1 min



Paso 10: GENERAR CARGA

ESPERAR QUE TERMINE LA CARGA Y DARLE A LA OPCIÓN "OK" ESO ES TODO Amigos

🕒 **Tiempo estimado: 1 min**

